

**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

Конкурс лучший сварщик.

Отделение механизация

Задание.

Выполнить сварку частей трубы (диаметром 32 мм) при условиях соблюдения технологии сварки : - высота усиления шва 3мм, ширина шва 6-8 мм, глубина проплавления детали 2,0-2,5 мм, положение детали бесповоротно. После сварки удалить шлак зачистить сварочный шов.

При работе пользоваться всеми средствами защиты сварщика, соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.